LION GRIP
Adhesive / Adhésif
RS 020

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
RS 020 est idéal pour le nettoyage et la dilution des adhésifs de contact LIONGRIP de Richelieu. Le produit comporte une formule spéciale qui fournit un excellent rendement de nettoyage de la surpulvérisation et des résidus excédentaires de l'adhésif. Il dissoudra efficacement l'adhésif frais ou séché de la surface des stratifiés ou des autres surfaces. Il sert également à nettoyer les outils et l'équipement, comme les pulvérisateurs, les pinceaux, les rouleaux et les bacs. Vérifiez d'abord la surface à nettoyer pour vous assurer de sa compatibilité.

RS 020 peut également servir à diluer les adhésifs de contact devenus trop vieux ou trop concentrés. Ces conditions surviennent si le couvercle du contenant de l'adhésif n'est pas remis en place ou si le produit a naturellement vieilli. Utilisez une petite quantité de RS 020 pour diluer l'adhésif. Ne dépassez pas plus de 10 parts de solvant pour 100 parts d'adhésif. La dilution excessive peut affecter le rendement de l'adhésif.

CARACTÉRISTIQUES :
RS 020 est idéal pour le nettoyage et la dilution de tous les adhésifs de contact de Richelieu. Il nettoie efficacement la surpulvérisation et les surfaces contaminées.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Couleur :	Clair
Densité :	0,77 kg/litre (6,4 lb/gallon)
Point d'éclair :	- 29 °C (- 20 °F)
Temps de séchage :	de 2 à 4 minutes
COV :	761 g/litre (méthode 24 de l'EPA)
Durée de conservation :	1 an, dans le contenant non ouvert

EMBALLAGE ET COULEUR :

RS 020 20	Clair	19 litres / 5 gallons

MODE D'EMPLOI :
Nettoyage : Il est recommandé de porter des gants résistants aux solvants durant l'utilisation. Prenez une serviette sèche, propre et douce. Humectez celle-ci de solvant et frottez vigoureusement pour enlever la surpulvérisation. Vous pouvez effectuer ce nettoyage sur l'adhésif encore frais ou séché. Si vous éprouvez de la difficulté à enlever l'adhésif séché, humectez bien la surface en essayant d'abord sur une zone discrète de la surface pour vous assurer que le solvant n'endommage pas celle-ci. S'il n'y a pas de problème avec la surface, vous pouvez l'humecter pour la nettoyer.

Pour le nettoyage des outils ou de l'équipement, testez d'abord pour vous assurer que leur fini est compatible. Pour nettoyer les bacs et les pinceaux, ceux-ci doivent être résistant aux solvants. Sinon, leur nettoyage est impossible. Permettez aux pinceaux et aux rouleaux de tremper toute la nuit. Avant de réutiliser la surface, assurez-vous que tout solvant a été bien enlevé.

Pour la dilution, n'utilisez que de petites quantités de solvant. N'ajoutez jamais plus de 10 % de solvant, au risque d'affecter le rendement de l'adhésif. Un brassage vigoureux d'au moins 10 minutes sera nécessaire pour bien mélanger le solvant à l'adhésif. Testez ensuite la solution pour assurer une bonne qualité d'adhésion, suite au brassage.

EXONÉRATION DE GARANTIE :
Le fabricant et le distributeur de ce produit ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie d'utilisation du produit à des fins particulières. Aucune garantie n'est donnée quant à l'utilisation ou des effets indirects à une telle utilisation, manipulation ou possession des matériaux décrits aux présentes. L'utilisateur a la responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à une méthode d'application et un usage particuliers, et assume tous les risques et responsabilités en découlant. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit ou au remboursement de son coût d'achat, à sa seule discrétion. Aucun de nos représentants n'est autorisé à modifier cette disposition, qui concerne toutes les ventes. Voir la fiche signalétique pour la manipulation adéquate et l'information sur la sécurité. REV 7/12

LIONGRIP RS020

Solvant / Nettoyant / Diluant inflammable

APPLICATION :

Un solvant clair recommandé pour la dilution et le nettoyage des adhésifs de contacts extrêmement inflammables. Peut également être utilisé pour le nettoyage des pinceaux, des rouleaux, des pièces d'équipement ou pour purger les conduites des pulvérisateurs.

Pour la dilution de l'adhésif, ajoutez une petite quantité de solvant tout en mélangeant complètement jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte. Prenez garde de ne pas ajouter trop de solvant ou d'en ajouter trop rapidement.

Pour nettoyer l'adhésif indésirable sur les surfaces, n'inondez JAMAIS la surface avec du solvant, parce que ce dernier peut s'insérer dans les joints, ramollir l'adhésif et causer de la délamination. Votre chiffon doit être saturé de solvant, mais pas au point d'égoutter. Pour éviter de ramollir l'adhésif dans les joints et les rebords de votre surface laminée, évitez autant que possible de les exposer au solvant.

PRÉCAUTIONS LORS DE L'APPLICATION :

Le liquide et ses vapeurs sont extrêmement inflammables.

STOCKAGE :

Gardez le contenant hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.