



NDH1260900  
NDH24096030



Hardwired 120V AC  
Input  
Entrée 120V CA:  
Branchement direct



Included: strain relief bushing for  
direct wiring + 3 wire nuts 4 SCREW  
Inclus: bague anti-traction pour  
branchement direct + 3 marettes 4 VISSEZ



60W 12V or 96W 24V DC  
Class 2 non-dimmable LED driver  
rañformateur DEL non graduable  
60W 12V ou 96W 24V CC, Classe 2



12V or 24V DC Output:  
Quick connect  
Sortie 12V ou 24V CC:  
Connexion rapides

NDH1260900: 12V 60W Non-dimmable/  
non graduable, class(e)2.

NDH24096030: 24V 96W Non-dimmable/  
non graduable, class(e)2.




EASY  
PLUG-IN  
SE BRANCHE  
À UNE PRISE




Quick connect / Connexions rapides

NDH1260900:



NDH24096030:




## Installation instructions / Instructions d'installation



**WARNING - BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER. - WARNING**  
**ATTENTION - AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR A L'AIDE DU DISJONCTEUR. - ATTENTION**




1




Unscrew the cover to the make connections.  
Remove the appropriate knock out for your installation.  
Dévisser le couvercle afin de faire les connexions.  
Enlever la pastille métallique appropriée pour votre installation.

2



Unshield the line feed wire 2" ( 5 cm) and strip wires 3/8" (1 cm).  
Dégainer le fil du secteur de 2 po. ( 5 cm) et dénuder les fils de 3/8 po. (1 cm).


3



Install the included strain relief bushing in the appropriate hole then push the wires through the connector.  
Make connections in the compartment: match the white wire from the line feed with the white wire from the LED driver, match the black wire from the line feed with the black wire from the LED driver with the included wire connectors, screw the copper wire from the line feed by using the green ground screw.


Installer la bague anti-traction incluse dans le trou approprié puis pousser les fils dans le connecteur.  
Faire les connexions dans le compartiment, jumeler le fil blanc du secteur avec le fil blanc du transformateur DEL, jumeler le fil noir du secteur avec le fil noir du transformateur DEL avec les raccords de fils inclus, visser le fil de cuivre du secteur en utilisant la vis verte de mise à la terre.

4



Screw the metal box to the mounting surface with the 4 included screws, place the wires in the box and screw the cover.  
Vissez la boîte métallique à la surface de montage avec les 4 vis incluses, placer les fils dans la boîte et vissez le couvercle.

5



Connect the fixture(s) to the output connector.  
Brancher le(s) luminaire(s) au connecteur de sortie.

